



## Molino de los Señores sobre el Eresma

**BIC 11**

Incoado el 11 de marzo de 1983 (B.O.E. 5-5-1983)

No declarado

Parcela catastral  
40900F01005044Nº BIC 1786  
MonumentoLocalización  
Carretera de Segovia a ArévaloZona  
Vistas Panorámicas desde el AlcázarPropiedad  
PrivadoUso  
Sin usoEstado de conservación  
MaloEntorno de protección  
Propuesto (protección 50 m)

Planta y alzado del Molino de los Señores

Entorno propuesto Parcela Monumento

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Situado a orillas del Río Eresma en el Barrio de Zamarramala. El actual molino de los Señores (data del siglo XVIII ó XIX con restos de arquitectura civil románica), se encuentra en un estado pésimo, totalmente abandonado y en estado de derrumbe si no se actúa con rapidez. Esta situación es causada aparte por el abandono, también por la proximidad al río lo que hace que su completa estructura de entramados de madera ceda con mayor facilidad. Existen 4 edificios: El primero consiste en el edificio del propio molino como tal, que presenta tres arcadas inferiores en alzado oeste y este por donde se canalizaba el agua ( bóvedas de ladrillo); el edificio situado al lado es el que peor estado presenta y era, posiblemente, el almacén del molino, de estructura de madera, también de la misma época. El tercer edificio presenta dos alturas y es probable que fuera la morada del molinero, de los tres edificios es el que mejor aspecto presenta. Esta finca al ser privada, el propietario ha añadido un nuevo edificio enfrente al conjunto del molino, una única planta, fachada de ladrillo tosco sin acabado alguno (posible almacén), presenta un añadido que aparentemente (por los acabados y remates tanto de carpinterías como cubiertas) es la vivienda del actual propietario .

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	Siglo XVIII-XIX
ESTILO ARQUITECTÓNICO	Arquitectura Industrial Histórica
USO	Actualmente, el edificio del molino no tiene uso
TIPOLOGÍA	Agropecuaria / Industrial
<b>ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS</b>	
<p>En 1980 aproximadamente, se construye un almacén de ladrillo tosco en sus inmediaciones. A principios de los 2000, se construye una vivienda unifamiliar adosada al almacén de ladrillo tosco.</p>	
<b>MORFOLOGÍA</b>	
<p>Tiene planta rectangular, con una parte más alta, de seis plantas, que por el lado opuesto al río se reducen. La planta está dividida por pilares de madera con zapatas que soportan un forjado formado por vigas de madera. La estructura es de entramado de madera con muros de mampostería y recercados de esquina de piedra. El edificio deja ver al exterior la bóveda de ladrillo que los atraviesa de este a oeste, conformado en tres arcos en su lado oeste sobre la que se apoya, dejando pasar por debajo un ramal del río.</p>	
<b>VALORACIÓN HISTÓRICA</b>	
<p>Perdida su función y en avanzado estado de ruina pese a su incoación como Monumento, es un interesante ejemplo de arqueología industrial llegando a conservar incluso, hasta hace apenas dos décadas, la maquinaria original.</p>	
<b>VALORACIÓN URBANÍSTICA</b>	
<p>El pequeño conjunto del Molino de los Señores se caracteriza por ser un elemento aislado colocado junto al río por razón de su función. Es un ejemplo característico de los pequeños complejos arquitectónicos que conformaban este tipo de "industrias" que llegaban a ser un pequeño centro de vida comunitaria (mercado, lugar de intercambio, etc.)</p>	
<b>VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA</b>	
<p>Tiene un alto valor en cuanto a arqueología industrial y por su posición junto al río Eresma, así como por la maquinaria de moler existente. Es un complejo muy apto para un centro de interpretación con usos expositivos y educativos.</p>	
<b>ORDENANZA DE PROTECCIÓN</b>	
Ordenanza 1: Conservación de Edificios de Interés Cultural.	